

I. Všeobecné údaje:

1. Revizní zpráva byla provedena 25. listopadu 1990 podle ČSN 34 3800
2. Název revidovaného objektu zahradní chata - Horní Tečice, parc. číslo 85/6
3. Revizní technik Paleček Jaroslav Závod
ev. č. IBP 398/10.00/83-I-E2A
4. Druh revize výchozí Dokumentace bez
5. Instalace byla provedena svépomocí

II. Technické údaje objektu:

1. Druh objektu rekreační chata
2. Stavební materiál cihelné zdivo
3. Krytina Al Plech

III. Technické údaje hromosvodů:

1. Popis hromosvodů hřebenové
počet jímačů 1 počet svodů 1
2. Použitý materiál: vedení nad zemí vodič FeZn \varnothing 8mm
vedení v zemi dtto
spojovací materiál dle ČSN

IV. Uzemnění:

1. Provedení zemničů vodič FeZn \varnothing 10mm
společná uzemňovací soustava ne
2. Naměřené hodnoty přechodových zemních odporů
zemnič č. 1 12,5 Ohmů, zemnič č. 7 Ohmů,
zemnič č. 2 Ohmů, zemnič č. 8 Ohmů,
zemnič č. 3 Ohmů, zemnič č. 9 Ohmů,
zemnič č. 4 Ohmů, zemnič č. 10 Ohmů,
zemnič č. 5 Ohmů, zemnič č. 11 Ohmů,
zemnič č. 6 Ohmů, zemnič č. 12 Ohmů,
3. Měření provedeno přístroji výr. číslo
výr. číslo
4. Počasí v posledních třech dnech deštivo
okolní půda jílovitá
5. Naměřené hodnoty vyhovují ČSN 34 1390 čl. 106, 117 a ČSN 34 1010 čl. 155.

ano.

*) Nehodící se škrtněte

V. Shledané závady a nedostatky:

Bez závad.

Celkový posudek: **zařízení je provedeno dle platných ČSN
a je schopno plnit svou ochrannou funkci.**

Lhůta odstranění vad /
..... /

Stav zařízení se od poslední revize ze dne / zhoršil — zlepšil.

Tato zpráva o revizi má **dvě** strany

Počet příloh / počet vyhotovených zpráv **3x**

Rozdělovník: **1x reviz. technik
2x provozovatel**



.....
podpis provozovatele, dodavatele



.....
podpis revizního technika

