

Zpráva č. 337/8/2026

3 1. 08. 2026

O provedení kontroly a čištění spalinové cesty ze dne:

Před koncem platnosti této kontrolní zprávy Vás budeme automaticky kontaktovat výhradně z telefonních čísel uvedených na našem webu.



V případě jakýchkoliv dotazů využívejte pouze naši hlavní linku: 608 748 989

Údaje o odborně způsobilé osobě (Vlastníci oprávnění dle nařízení vlády č. 34/2016 Sb. a 320/2015 Sb.)	Údaje o provozovateli spalinové cesty: (Jméno a příjmení/název firmy a sídlo, jde-li o právnickou osobu/ fyzickou osobu podnikatele a adresa kontrolovaného objektu)
 Miroslav Nohál Topenářský servis, kominictví Březecká 267/39 783 13 Štěpánov IČ: 021 38 115	

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění

Spalinová cesta pro odvod spalin pro paliva: ☒ Tuhá ☐ Plynná ☐ Kapalná

Ústřední topení: ANO / ☒ NE

Údaje o spotřebiči: Kotel / Krbová – Vložka / Kamna / Lokální kamna / _____ kW

Umístění spotřebiče: R.D. / R.O. / Byt / Obyt. místnost / Kuchyň / Kotelna / Tech. místnost / ANP

Komínové těleso je: Jednovrstvé / Zděné / Vložkové / Systémové / Individuální / Víceprůduchové

Vložka: Nerez / Keramik / Hliník / Cihlová / Plast / Není / Světlost: 20cm Ú.V.: 8 m

Kouřovod: Ocel / Nerez / Hliník / Plast / _____ Světlost: 20cm

Číslo revizní zprávy spalinové cesty (je-li k dispozici) ☒ Nedoloženo / _____

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: ☒ Bez viditelných závad ☐ _____

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: ☐ Drolící se jádro ☐ Dehet v komínovém tělese ☐ Nepřístupný kouřovod ☐ Nedostatečný přísun spalovacího vzduchu ☐ Hořlavé materiály v blízkosti komínu ☐ Napojení spotřebiče neodpovídá ČSN 73 4201 ☐ Nedostatečná výška vůči hřebenu ☐ Není zajištěn bezp. Přístup ke komínu ☐ Nebyl umožněn přístup do půdních prostorů ☐ Oxidace materiálu ☐ _____

Termín odstranění nedostatků: ☐ Neprodleně ☐ Nebyl stanoven ☐ _____

Další doporučení z hlediska protipožární bezpečnosti a snížení rizika otravy dle ČSN 73 4201: ☐ Vložkování ☐ Strojní odstranění dehtu ☐ Instalace detektoru úniku spalin ☐ Izolovat komín od hořlavých materiálů

☒ POSLÉDNÍ KOMÍNOVÁ VLOŽKA NENÍ PŘILIBŘENA – PŘICUPIT

THELEN

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu:


☒ Vyhovuje ☐ Vyhovuje po odstranění nedostatků ☐ Nevyhovuje

PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD

Č.: 337/8/2026 ze dne: 1. 08. 2026

Účel platby: kontrola a čištění spalinové cesty

Firma / Přijal:



Přijato od:

Podpis:

NEJSEM PLÁTCE DPH

(PLACENO HOTOVĚ)

3550,-