ZÁVĚR REVIZNÍ ZPRÁVY

1. **Bylo provedeno měření izolač. stavu** dle ČSN 33 2000-6 ed.2
   Naměřené hodnoty uvedené v odstavci izolační odpor jsou minimální.

2. **Bylo provedeno měření impedance** v síti TN
   dle ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.3.3.
   Naměřené hodnoty jsou uvedeny v odstavci Ochrana před dotykem a byly zkontrolovány podle vztahu $Z_s \times I_a \leq U_o$.

   $(k_v \times Z_{sv}) \times I_a \leq U_o$ respektive $1{,}25 \times Z_{sv} \times I_a \leq U_o$ $(Z_{sv} \leq 0{,}8 \times U_o / I_a)$
   nebo
   $(k_n \times Z_{sn}) \times I_a \leq U_o$ respektive $1{,}5 \times Z_{sm} \times I_a \leq U_o$ $(Zsm \leq 2/3 \times U_o / I_a)$

   Uvedené hodnoty jsou naměřené maximální hodnoty, ke kterým je přičtena chyba měřícího přístroje.

Znak časového návrhu odstranění závad :
1 - neprodleně, nejpozději do 2 - do
3 - do 4 - do

Bez závad.

Dne 27.05.2026

Jindřich Bura
rev.technik

Revizní technik elektrických zařízení a hromosvodů
ev. č. 13219/7/21
R-EZ-E2A
BURA JINDŘICH