

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

číslo: 0922026

zahájení revize dne 18.08.2026
ukončena dne 18.08.2026

Revize podle ČSN 33 1500
(33 2000-6 ed.2)
(NV190/2022)

revizní technik : Jindřich Bura
evid.číslo : 6800/26/R-EZ-E2A, opr.668/22/EZ-M,O,R,Z-E2A
adresa : Staré Hamry čp.344, 739 15 Staré Hamry

Organizace: .Mláďí Havířov Šumbark
Revidovaný objekt: byt 3+1,č

Zdroje elektrického proudu :

a) vlastní	o celkovém výkonu	kVA
b) cizí síť ČEZ	transf. o celkovém výkonu	kVA
c) jiná zařízení		kVA

Soustava 3x230/400 V, ochrana před neb.dotyk.nap.:
ochrana automatickým odpojením od sítě
a proudovým chráničem

Instalováno :

motorů, svářeček apod. celkem		kW (kVA)	
tepelných spotřebičů celkem	1	kW	2,2
žárovk., zářivk., výbojkových	9	kW	0,7
jiných spotřebičů	6	kW	5,5
Celkem instalováno		kW (kVA)	8,4

Rok příští revize : 2031

Při revizi bylo odpojeno vadné zařízení :

Měření izolač. odporů provedeno:	Eurotest 61557 č.12057369	č.kal.listu
Měření zemních odporů provedeno:	Eurotest 61557 č.12057369	18-III/22
Měření impedance provedeno:	Eurotest 61557 č.12057369	18-III/22
Další použité přístroje:	ZN1, Meditest 50 č.990788	19-III/22

Celkový posudek:

Elektrické zařízení je schopné bezpečného a spolehlivého provozu.

Tato zpráva o revizi má 3 stran

Počet příloh :

Rozdělovník:

2x provozovatel
1x revizní technik

Počet vyhotovení : 3x



.....
Datum předání a podpis provozovatele

.....
podpis rev.technika

Místnost, proud. obvod, popis zařízení	Izol. odpor [MΩ]	Ochrana před dotykem
A Základní údaje: tato pravidelná revizní zpráva se vztahuje na el. instalaci bytového jednotky 3+1, č. 21 p. , Mládi Haviřov-Šumbark.		
Bytový dům je napojen kabelovým vedením ČEZ přes HDS do rozváděče RE. V rozváděči RE je umístěné měření odběrů jedn. bytů. Z rozváděče RE je napojen rozváděč PL, ve kterém je umístěné jištění jednotlivých proudových okruhů. Elektroinstalace je provedená vodiči CYKY, CYKYL0. Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí dle ČSN 332000 čl. 411.3.2 automatickým odpojením od zdroje a proudovým chráničem čl. 415. Prostředí - dle ČSN 332000-3 byly stanoveny v prostorech bytové jednotky prostory normální tab. 32-NM1.		
B Rozváděč RH - ocepZ - chodba ve zdi 1xOEZ 25A/1/B/10000 jednofázový hl.jist. CYKY 3x6mm ²	200	3x0,36
Rozvodnice BR plastN v bytě		0,39
1xBonega 10A/1 - osvětlení AYKY 2x2,5mm ²	100	
2xBonega 10A/1 - zásuvky 2xAYKY 2x2,5mm ²	2x100	
1xBonega 16A/1 - zás.sporák CYKY 3x2,5mm ²	200	
1xBonega 16A/1 - zás.pračka ,CYKY 3x2,5mm ²	200	
1xBonega 16A/1 - rezerva		
1xBonega 16A/1 - zás.linka CYKY 3x2,5mm ²	200	
1xBonega 16A/1 - zás.kuchyň CYKY 3x2,5mm ²	200	
chodba:		
1ks vývod osvětlení		0,43
1ks zásuvka 230V		0,43
koupelna:		
2ks vývod osvětlení		2x0,43
1ks zásuvka 230V		0,43
1ks zásuvka 230V - pračka		0,43
WC:		
1ks vývod osvětlení		0,43
kuchyň:		
2ks vývod osvětlení		2x0,43
2ks zásuvka 230V		2x0,43
1ks zásuvka 230V - trouba		0,43
pokoj 1 - obývací:		
1ks vývod osvětlení		0,43
3ks zásuvka 230V		3x0,43
pokoj 2 - ložnice:		
1ks vývod osvětlení		0,43
3ks zásuvka 230V		3x0,43
pokoj 3 - dětský:		
1ks vývod osvětlení		0,43
1ks zásuvka 230V		0,43

ZÁVĚR REVIZNÍ ZPRÁVY

1. Bylo provedeno měření izolač. stavu dle ČSN 33 2000-6 ed.2
Naměřené hodnoty uvedené v odstavci izolační odpor jsou minimální.

2. Bylo provedeno měření impedance v síti TN
dle ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.3.3.
Naměřené hodnoty jsou uvedeny v odstavci Ochrana před
dotykem a byly zkontrolovány podle vztahu $Z_s \times I_a \leq U_0$.

$(k_v \times Z_{sv}) \times I_a \leq U_0$ respektive $1,25 \times Z_{sv} \times I_a \leq U_0$ ($Z_{sv} \leq 0,8 \times U_0 / I_a$)
nebo

$(k_m \times Z_{sm}) \times I_a \leq U_0$ respektive $1,5 \times Z_{sm} \times I_a \leq U_0$ ($Z_{sm} \leq 2/3 \times U_0 / I_a$)

Uvedené hodnoty jsou naměřené maximální hodnoty, ke kterým je
přičtena chyba měřicího přístroje.

Znak časového návrhu odstranění závad :

1 - neprodleně, nejpozději do
3 - do 4 - do

Bez závad.

Dne 18.08.2026

