

ZPRÁVA O PROVEDENÍ KONTROLY A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÉ CESTY

Číslo zprávy: 2025/328

Datum vystavení zprávy: 27.8.2025

Datum provedení čištění a kontroly spalínové cesty: 27.8.2025



Údaje o oprávněné osobě

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby: Vojtěch Janík, Školská 466/58, 73401 Karviná, IČ 05333164

Jméno a příjmení oprávněné osoby, provádějící čištění a kontrolu spalínové cesty: Vojtěch Janík

Číslo živnostenského listu / číslo osvědčení revizního technika spalínových cest? 139714910

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele:

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu: **)

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby, případně jméno a příjmení fyzické osoby, u které bylo provedeno čištění a kontrola spalínové cesty: **)

Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola spalínové cesty: Třešňová , 735 14 Orlová - Poruba, Česko

Specifikace spalínové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a druhu, typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv: Spalínová cesta je tvořena individuálním zděným vícevrstevným vnitřním samostatným komínovým průduchem osazeným ochranným pouzdem o průměru 200 mm s účinnou výškou cca 5 m. Kouřovod je ocelový o průměru 150 mm, napojený přímo horizontálně do komínového průduchu s rozvinutou délkou cca 400 mm. Spalínová cesta slouží pro odvod spalín od lokálních krbových kamen na dřevo zn. THORMA, typ F9473K, o jmenovitém výkonu 7 kW. Spotřebič je umístěn v obývacím pokoji v 1NP, kde jsou rovněž instalována kovová vybírací dvířka.

Číslo zprávy o revizi spalínové cesty (je-li k dispozici): Nemí k díspozíci

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: Odstranění pevných nečistot

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Žádné

Termín odstranění zjištěných nedostatků: Nemí

Závěr: spalínová cesta z hlediska bezpečného provozu

VYHOVUJE

VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ

NEVYHOVUJE*)

KOMINÍK

Vojtěch Janík
Tel: 604 374 950 IČ: 05333164
ID ŘZP: 139714910
Karviná-Ráj, Školská 466, 734 01
kominik@kominik.cz

*) Nehodí se šitina.

**) Uvede se pouze v případě, že údaje nejsou shodné s předchozími. Nehodí se šitina.

ZPRÁVA O PROVEDENÍ KONTROLY A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÉ CESTY

Číslo zprávy: 2025/328/1

Datum vystavení zprávy: 27.8.2025

Datum provedení čištění a kontroly spalínové cesty: 27.8.2025



Údaje o oprávněné osobě

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby: Vojtěch Janík, Školská 466/58, 73401 Karviná, IČ 05333164

Jméno a příjmení oprávněné osoby, provádějící čištění a kontrolu spalínové cesty: Vojtěch Janík

Číslo živnostenského listu / číslo osvědčení revizního technika spalínových cest? 139714910

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby, případně jméno a příjmení fyzické osoby, u které bylo provedeno čištění a kontrola spalínové cesty: **)

Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola spalínové cesty: Třešňová 735
14 Orlová - Poruba, Česko

Specifikace spalínové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a druhu, typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv: Spalínová cesta je tvořena individuálním zděným vícevrstevným vnitřním samostatným komínovým průduchem dodatečně osazeným hliníkovou flexi hadicí o průměru 130 mm s účinnou výškou cca 6 m. Kouřovod je hliníkový o průměru 130 mm s jedním kolenem 87° a přerušovačem tahu na hrdle spotřebiče, s rozvinutou délkou cca 1 000 mm. Spalínová cesta slouží pro odvod spalín od stacionárního atmosférického kotle v provedení „B“ zn. VIADRUS, typ G23, o jmenovitém výkonu 25 kW. Spotřebič je umístěn ve sklepních prostorách IPP, kde jsou rovněž instalována kovová vybírací dvířka.

Číslo zprávy o revizi spalínové cesty (je-li k dispozici): Nemí k díspozícl

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: Odstranění pevných nečístot

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Žádné

Termín odstranění zjištěných nedostatků: Nemí

Závěr: spalínová cesta z hlediska bezpečného provozu

VYHOVUJE

~~VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ~~

NEVYHOVUJE*)

KOMINÍK

Vojtěch Janík
Tel: 604 374 950 IČO: 05333164
ID RZP: 139714910
Karviná-Říčj, Školská 466, 734 01
komijanik@komijanik.cz

ZPRÁVA O PROVEDENÍ KONTROLY A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÉ CESTY

Číslo zprávy: 2025/328/2

Datum vystavení zprávy: 27.8.2025

Datum provedení čištění a kontroly spalínové cesty: 27.8.2025



Údaje o oprávněné osobě

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby: Vojtěch Janík, Školská 466/58, 73401 Karviná, IČ 05333164

Jméno a příjmení oprávněné osoby, provádějící čištění a kontrolu spalínové cesty: Vojtěch Janík

Číslo živnostenského listu / číslo osvědčení revizního technika spalínových cest: 139714910

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu:

~~Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby, případně jméno a příjmení fyzické osoby, u které bylo provedeno čištění a kontrola spalínové cesty: **)~~

Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola spalínové cesty: Třešňová 735
14 Orlová - Poruba, Česko

Specifikace spalínové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a druhu, typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv: Spalínová cesta je tvořena individuálním zděným vícevrstevným vnitřním samostatným komínovým průduchem dodatečně osazeným nerezovou flexi hadicí o průměru 120 mm s účinnou výškou cca 4 m. Kouřovod je hliníkový o průměru 120 mm s jedním kolenem 87°, s rozvinutou délkou cca 400 mm. Spalínová cesta slouží pro odvod spalín od nástěnného plynového průtokového ohříváče vody zn. KARMA, typ POV 14BK ZP o jmenovitém výkonu 24,7 kW. Spotřebič je umístěn v koupelně v 1NP, vybírací dvířka plastová jsou umístěna v prádelně v 1NP.

Číslo zprávy o revizi spalínové cesty (Je-li k dispozici): Není k dispozici

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: Odstranění pevných nečistot

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Žádné

Termín odstranění zjištěných nedostatků: Není

Závěr: spalínová cesta z hlediska bezpečného provozu

VYHOVUJE

~~VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ~~

NEVYHOVUJE*)

KOMINÍK

Vojtěch Janík
Tel: 604 374 950 IČO: 05333164
ID ŘZP: 139714910
Karviná-Ráj, Školská 466, 734 01
kominik@kominik.cz

*) Nehodící se škrtnout.

***) Uvádě se pouze v případě, že údaje nejsou shodné s předchozími). Nehodící se škrtnout.