

# ZPRÁVA O PROVEDENÍ KONTROLY A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÉ CESTY

Číslo zprávy: 2025/331

Datum vystavení zprávy: 27.8.2025

Datum provedení čištění a kontroly spalínové cesty: 27.8.2025



Údaje o oprávněné osobě

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby: Vojtěch Janík, Školská 466/58, 73401 Karviná, IČ 05333164

Jméno a příjmení oprávněné osoby, provádějící čištění a kontrolu spalínové cesty: Vojtěch Janík

Číslo živnostenského listu / číslo osvědčení revizního technika spalínových cest: 139714910

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele:

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu: \*\*)

~~Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby, případně jméno a příjmení fyzické osoby, u které bylo provedeno čištění a kontrola spalínové cesty: \*\*)~~

Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola spalínové cesty: Třešňová 735  
14 Orlová - Poruba, Česko

Specifikace spalínové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a druhu, typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv: Spalínová cesta je tvořena individuálním zděným vícevrstevným vnitřním samostatným komínovým průduchem dodatečně osazeným nerezovou vložkou o průměru 130 mm s účinnou výškou 4 m. Kouřovod je nerezový o průměru 120 mm s jedním stavitelným kolenem, následně napojený do železné trubky o průměru 130 mm s jedním kolenem, s rozvinutou délkou cca 1 100 mm. Spalínová cesta slouží pro odvod spalín od nástěnného plynového průtokového ohříváče vody zn. BRANO MORAVIA, typ PO VEGA 10 L, o jmenovitém výkonu 19,7 kW. Spotřebič je umístěn v koupelně v 1. NP, kde jsou rovněž instalována kovová dvířka.

Číslo zprávy o revizi spalínové cesty (je-li k dispozici): Není k dispozici

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: Odstranění pevných nečistot

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Žádné

Termín odstranění zjištěných nedostatků: Není

**Závěr: spalínová cesta z hlediska bezpečného provozu**

**VYHOVUJE**

**VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ**

**NEVYHOVUJE\*)**

**KOMINÍK**

Vojtěch Janík  
Tel: 604 374 950 IČO: 05333164  
ID RZP: 139714910  
Karviná-RS, Školská 466, 734 01  
komjanik@kominik.cz

\*) Nehodící se škrtnout.

\*\*\*) Uvede se pouze v případě, že údaje nejsou shodné s předchozími. Nehodící se škrtnout.

# ZPRÁVA O PROVEDENÍ KONTROLY A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÉ CESTY

Číslo zprávy: 2025/331/1

Datum vystavení zprávy: 27.8.2025

Datum provedení čištění a kontroly spalínové cesty: 27.8.2025



## Údaje o oprávněné osobě

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby: Vojtěch Janík, Školská 466/58, 73401 Karviná, IČ 05333164

Jméno a příjmení oprávněné osoby, provádějící čištění a kontrolu spalínové cesty: Vojtěch Janík

Číslo živnostenského listu / číslo osvědčení revizního technika spalínových cest? 139714910

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele:

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu: \*\*)

~~Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby, případně jméno a příjmení fyzické osoby, u které bylo provedeno čištění a kontrola spalínové cesty: \*\*)~~

Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola spalínové cesty: Třešňová 735  
14 Orlová - Poruba, Česko

Specifikace spalínové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a druhu, typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv: Spalínová cesta je tvořena individuálním zděným vícevrstevným vnitřním samostatným komínovým průduchem dodatečně osazeným nerezovou flexi hadicí o průměru 80 mm s účinnou výškou cca 4 m. Kouřovod je dvouvrstvý v provedení AL/PP o průměru 125/80 mm s jedním revizním t-kusem a kolenem 87°, s rozvinutou délkou cca 1 500 mm. Spalínová cesta slouží pro odvod spalín od stacionárního kondenzačního kotle v provedení „C“ zn. THERMONA, typ THERM 24 KDNS, o jmenovitém výkonu 24,5 kW. Spotřebič je umístěn ve sklepních prostorách 1. PP.

Číslo zprávy o revizi spalínové cesty (je-li k dispozici): Není k dispozici

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: Odstranění pevných nečistot

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Žádné

Termín odstranění zjištěných nedostatků: Není

**Závěr: spalínová cesta z hlediska bezpečného provozu**

**VYHOVUJE**

**VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ**

**NEVYHOVUJE\*)**

**KOMINÍK**

Vojtěch Janík  
Tel: 604 374 950 IČO: 05333164  
ID RZP: 139714910  
Karviná-Ráj, Školská 466, 734 01  
kominik@kominik.cz